

小便器内蔵型タイプ

REBORN Z

故障した小便器センサを、
低コストで再生します。



センサ部分の処理だけで故障した廃番小便器のセンサを再生

01.小便器はそのまま、低コストで再生

既存のセンサ・電磁弁のユニットを取り外し、専用のユニットを移植するだけ。
小便器をまるごと新しくする必要がないため改装費用は半額以下。
交換作業時間も半分以下で再生できます。

02.AC100V式、電池式の2タイプ

AC100V式、電池式のどちらにも対応。現場の状況により2タイプから選べます。

03.電池寿命が約10年

乾電池式は、約10年の電池寿命により、交換の手間が少なく経済的です。
(前洗浄「無」設定時、付属のエボルタ乾電池で100回/日の場合)


04.TOTO製やINAX製と互換性あり

故障したTOTO製US301C(K)、US401C(K)、INAX製AWU-802AM、
AWU-505AMなど様々な小便器内蔵型センサに対応可能です。(合計8種類)




センサ部の処理だけで今までどおり使用可能

TOTO 301C系統も簡単に再生



INAX AWU-802AM系統も簡単に再生




REBORN Z 適合確認表

※品番は便器側面や足元付近に記載されています。
※INAX製品は、フタを開けて電源の種類をご確認ください。
※必ずフタを開けて内部構造を確認し、記載品番と同じ仕様であることをご確認ください。
(各メーカーの復旧ユニットなどが使われている場合、本製品を設置できない場合があります)。

既設品			REBORN Z		オプション部品		
メーカー	代表品番	電源	適合品	定価	専用止水栓	定価	
TOTO	US301C (S)床置 US401C (S)壁掛	AC100V式	RZ-301/401	¥67,000 (税込¥73,700)	SVS-301/401	定価なし (オープン)	
	US301CK 床置 US401CK 壁掛	電池式	RZ-301D/401D				
	US520C・US610C US620C・US720C	AC100V式	RZ-620		-		
	US520CK・US610CK US620CK・US720CK	電池式	RZ-620D				
	US520CE (S) (ジアテクト) US610CE (S) (ジアテクト) US620CE (S) (ジアテクト) US720CE (S) (ジアテクト)	AC100V式	RZ-620J				
	電池式	RZ-620JD					
INAX	AWU-802AM 床置 AWU-505AM 壁掛	AC100V式	RZ-505/802		SVS-505/802		-
		電池(発電)式	RZ-505D/802D				
	AWU-506壁掛 ※506の後にRなどが続く品番は対象外	AC100V式	RZ-506				
		電池(発電)式	RZ-506D				
	AWU-807AMP床置 AWU-807AML床置 AWU-507AMP壁掛 AWU-507AML壁掛	AC100V式	RZ-507/807				
		電池(発電)式	RZ-507D/807D				
	AWU-807RAMP 床置 AWU-807RAML 床置 AWU-507RAMP 壁掛 AWU-507RAML 壁掛	AC100V式	RZ-807R				
		電池(発電)式	RZ-807RD				

【施工イメージ】

例)TOTO US301/401の場合



製品仕様			
品名	小便器内蔵型センサ再生キット	REBORN Z (リボーンセット)	感知距離設定
品番	RZ-301/401, RZ-505/802 RZ-506, RZ-507/807 ほか	RZ-301D/401D, RZ-505D/802D RZ-506D, RZ-507D/807D ほか	40cm / 60cm 切替え方式
電源	AC100V式	単3アルカリ電池 4本	前洗浄機能
電池寿命	—	約10年	有(2秒)/ 無 切替え方式
			本洗浄機能
			4秒・6秒・9秒・12秒 切り替え方式
			保守洗浄機能
			最終使用後8時間経過ごとに洗浄
			凍結防止機能
			気温3℃以下になると15分ごとに洗浄

※電池タイプの電池寿命は、付属のエボルタ乾電池で100回/日、前洗浄「無」で使用した時の目安です。※AC100V式の配線処理は、有資格者(電気工事士)による工事が必要です。
※既設品が施工手順通りに設置されていない場合など、本製品を設置することができない場合があります。※仕様・色・価格などは、予告なく変更する場合があります。
※水道水以外でご使用になったことに起因する不具合は、保証対象外となります。※既存の配管上の漏れがあったり老朽化が進行している場合は、設置を控えてください。
※本製品設置以降、既存部品や構造部において不具合や故障が生じて、保証対象外となり弊社では責任を負いかねます。※記載内容は、2022年10月現在のものです。

該当しないタイプやご不明な場合は内部構造の写真を添えて info@vaital.co.jp へお気軽にお問い合わせください