

REBORN α

廃番になったTOTOとINAX製の壁埋め込み型センサを再生

01.便器はそのまま、壁の中だけで完結

改装費用は従来の半額以下、交換作業時間も半分以上で再生可能。

02.洗浄管なしでも簡単に設置

洗浄管が短い、洗浄管がない状況でも、足元センサやライニングタイプなどにも設置できます。

03.出っぱらず、既設の外枠にスッパリ収まる

既設のセンサ部、電磁弁を新しい部品に交換するだけ。施工が簡単です。

04.AC式、電池式の2タイプ

現場の状況により2タイプから選べます。AC100V式、電池式(発電式)のいずれにも対応します。

05.電池寿命が約10年

約10年の電池寿命により、交換の手間が少なく経済的です。(前洗浄「無」設定時、付属のエボルタ乾電池で、100回/日の場合)


06.他社にはない豊富なバリエーション

故障したTOTO製TEA95、TEA99、TEA100、INAX製OK-32など多くの廃番品に対応します。








メンテらくらく
外付けタイプも大好評

REBORN



REBORN αが
設置できない場所に
最適です。


.....この範囲内の商品は内部構造で適合品番が決まるため、必ず内容をご確認ください。

既設品		REBORN α (壁面内完結タイプ)			REBORN (外付けタイプ)			オプション部品				
メーカー	外観・特徴	内部構造・特徴	代表品番	AC100V式	乾電池式	定価	AC100V式	乾電池式	定価	専用工具	専用止水栓	定価
TOTO	 ・枠全体が正方形 ・センサ窓が正方形に近い ・TOTOロゴが センサ窓の下 ※Pが付く品番(延長ハーネスタイプ)については下記ご注意をご確認ください。	 切り込み 銅パイプ 施工には専用工具「RSK-95」が必要です	TEA95 TEA96 (AC100V式)	★ RB-95	★ RB-95AD	-	★ VH-95	¥60,000 (税込¥66,000)	RSK-95 (ピストンバルブ兼用)	SVS-95		
	TEA95D TEA96D (電池式)		-	★ RB-95D	-	-	-					
	TEA95P TEA96P (AC100V式)		★ RB-95P	★ RB-95PAD	-	-	-					
	TEA95L-TEA96L (AC100V式)		★ RB-95L	★ RB-95LD	-	★ VH-95L	-					
	TEA95LD-TEA96LD (電池式)		-	-	¥60,000 (税込¥66,000)	-	-	-				
	 ・枠全体が長方形 ・センサ窓が正方形に近い	 六角穴 3つの円形部品	TEA99-TEA100 (AC100V式)	RB-100	RB-100D	-	VH-100	¥60,000 (税込¥66,000)		SVS-100		
	TEA99D-TEA100D (電池式)		-	-	-	-	-					
	TEA99L-TEA100L (AC100V式)		RB-100L	RB-100LD	-	VH-100L	-					
	TEA99LD-TEA100LD (電池式)		-	-	-	-	-					
	TEA150 (AC100V式)		RB-150	RB-150D	-	VH-150	-					
 ・枠全体が正方形 ・一辺が15cm(やや大きい)		TEA150D (電池式)	-	-	-	-	VH-150	-				
 ・枠全体が長方形 ・半露出型		TEA85 (AC100V式)	RB-85	RB-85AD	¥67,000 (税込¥73,700)	-	VH-85	¥67,000 (税込¥73,700)	不要		定価なし (オープン)	
 ・枠全体が長方形 ・乳白色の樹脂筐体・露出型		TEA90 (AC100V式)	-	-	-	-	VH-90	-				
 ・枠全体が長方形 ・シルバーの樹脂筐体・露出型		TEA90D (電池式)	-	-	-	-	VH-90	-				
		TEA98 (AC100V式)	-	-	-	-	VH-98	-				
		TEA98D (電池式)	-	-	-	-	VH-98	-				
INAX	 ・INAXのロゴマーク ・枠全体が正方形・内部が2種類	 左側に銅パイプ 【前期型】	OK-32 (AC100V式)	RB-32	RB-32AD	-	VH-32	¥60,000 (税込¥66,000)		SVS-32		
	OK-32 (電池式)		-	-	-	-	-					
	OK-33 (AC100V式)		RB-33	RB-33AD	-	VH-33	-					
	OK-33 (電池式)		-	-	-	-	-					
	OK-32 (AC100V式)		RB-32K	RB-32KAD	-	-	-					
	 ・INAXのロゴマーク ・枠全体が長方形・内部が2種類	 右側にホース 【後期型】	OK-32 (電池式)	-	-	-	-	-				
	 ・INAXのロゴマーク ・枠全体が正方形・内部が2種類		OK-32 (AC100V式)	RB-32K	RB-32KAD	-	-	-				
	 ・INAXのロゴマーク ・枠全体が長方形・内部が2種類		OK-33 (AC100V式)	RB-33K	RB-33KAD	-	-	-				
			OK-33 (電池式)	-	-	-	-	-				
				AMU200 AMU201 (電池式)	-	RB-200D	¥67,000 (税込¥73,700)	-	VH-200	¥67,000 (税込¥73,700)		
 ・INAXのロゴマーク ・枠全体が長方形で洗浄管 なし 半露出型		AMU202 (電池式)	-	RB-202D	-	-	-	-				

製品仕様 (青字・緑字=出荷時設定)

壁埋め込み型小便器センサ再生キット REBORNα

品名	リボーン アルファ	壁面内完結タイプ
品番	RB-95/RB-95P/RB-95L RB-100/RB-100L/RB-150 RB-85/RB-200/RB-202	RB-95D/RB-95AD RB-95PD/RB-95LD RB-100LD/RB-150D
電源	AC100V式	単3アルカリ電池4本
電池寿命	-	約10年
感知距離設定	70cm / 100cm	40cm / 60cm
前洗浄機能	有(2秒) / 無	切替え方式
本洗浄機能	4秒・6秒・9秒・12秒	切り替え方式
保守洗浄機能	最終使用後8時間経過ごとに洗浄	
凍結防止機能	気温3℃以下になると15分ごとに洗浄	



壁埋め込み型小便器センサ再生キット REBORN

品名	リボーン 外付けタイプ
品番	VH-95 / VH-95L / VH-100 / VH-100L / VH-150 VH-85 / VH-90 / VH-98 / VH-32 / VH-33 / VH-200
電源	単3アルカリ電池4本
電池寿命	約10年
感知距離設定	40cm / 60cm
前洗浄機能	有(2秒) / 無
本洗浄機能	4秒・6秒・9秒・12秒
保守洗浄機能	最終使用後8時間経過ごとに洗浄
凍結防止機能	気温3℃以下になると15分ごとに洗浄

INAX OK-32→RB-32K系機種へご検討のお客様へ

再生キット設置にあたり、既存のストレーナを外す必要があります。ごまに、固着などによりストレーナが外せないことがあります。この場合は設置することができません。



施工イメージ REBORN α (RB-95の場合)

- 既存のセンサを外す。
- 既存のフタ・ピストンバルブ・電磁弁を外し、専用電磁弁・止水ナット・止水パーツを装着する。
- 配線処理をして、センサユニットを取り付ける。


専用工具 <RSK-95>

- 上記★マーク記載の品専用オプション工具。
- 既存のピストンバルブのフタを外すための専用工具。
- 当社独自の密着型構造でよりスムーズな施工が可能。
- 一つで複数の施工に使い回しが可能。
- TOTO専用工具「TZ-115-9」でも代用可能。

専用止水栓セット <SVS-95>

- 上記★マーク記載の品専用の専用止水栓セット(ケーブル付)。
- 既存の止水栓が固着・水漏れしている場合の交換用。
- 対応13用ラチェットレンチを使用。

ご注意点 (ご購入前にご確認ください)



- ※AC100V式の配線処理は、有資格者(電気工事士)による工事が必要です。
- ※外観(センサ部)と内部構造の品番が異なる場合があります。必ず内部構造品番をご確認ください。
- ※センサ部は、吸盤を使って取り外すことができます(左記イラスト参照)。
- ※Pが付く品番(既存品TEA95P・当製品品番RB-95P)は、センサ部と内部構造が別れて設置されている場合のもので、専用の延長ハーネスが付属されています。
- ※直線距離が約15cm以上離れている場合、お選びください(左記イラスト参照)。
- ※★マークが記載された品番 RB-95/95L/95AD/95D/95LDの施工には、専用工具「RSK-95」が必要です。また既存の止水栓が機能しない場合や水漏れが起きている場合は、購入後のメンテナンスを考慮し、専用止水栓セット「SVS-95」へ交換をご検討ください。
- ※足元センサ用の場合は、位置によって正常に機能しない場合があります。事前にご確認ください。
- ※外観と内部のボックスがずれていたり、施工手順通りに設置されていない場合は、本製品を設置することができない場合があります。
- ※水道水以外でご利用になったことに起因する不具合は、保証対象外となります。
- ※既存の配管上の漏れがあったり老朽化が進行している場合は、設置を控えてください。
- ※仕様・色・価格などは、予告なく変更する場合があります。
- ※本製品設置以降、既存部品や構造部において不具合や故障が生じても、保証対象外となり弊社では責任を負いかねます。

記載内容は2022年10月現在のものです

該当しないタイプやご不明な場合は内部構造の写真を添えて

info@vaital.co.jp へお気軽にお問い合わせください